

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej / Dz.U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm. / , art. 23 i art. 25 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / Dz. U. Nr 88, poz. 400 z późn.zm. / oraz § 10 i 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną / Dz. U. Nr 225, poz. 1934 /

st. - kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach legitymujący się legitymacją służbową nr 001/2001 wydaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, przeprowadził w dniu 04 grudnia 2006 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Ożarowice w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 - Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach ul. Staszica 1.

Czynności przeprowadzono w obecności : Pana mgr Jarosław Pustkowski – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ożarowice.

Zakres czynności: kontrola stanu technicznego hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej na terenie Gminy Ożarowice, w tym realizacji określonego w § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych /Dz.U. Nr 121, poz. 1139/ obowiązku poddawania hydrantów zewnętrznych okresowym przeglądom i konserwacji.

Wykaz badanych obiektów:

- 1) Dokumentacja w zakresie w/w zagadnień objętych czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

1. Właścicielem sieci wodociągowych na terenie Gminy jest Urząd Gminy Ożarowice.
2. Sieci wodociągowe na terenie Gminy zasilane są z własnych ujęć wody (studni głębinowych: w Pyrzowicach i Tapkowicach) oraz z GPW. Woda dostarczana jest wodociągami o zróżnicowanych średnicach od \varnothing 300 do \varnothing 100, przyłącza do budynków również \varnothing 63-25. Hydranty na terenie Gminy zainstalowane są na wodociągach o średnicach 160,100 sporadycznie 80. Większość hydrantów na terenie Gminy jest hydrantami nadziemnymi.
3. Sieć wodociągowa zbudowana została w latach 70 i 80-tych XX w. – opis sieci – kopia pisma ZGK Nr 621-42/2006 skierowanego do PPIS w Bytomiu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
4. Ciśnienie w sieci monitorowane jest w ujęciach wody Gminnych i studni zakupowej GPW – istnieje w tych punktach możliwość podniesienia/obniżenia ciśnienia. ZGK zakupił dla pracowników odpowiedzialnych za stan sieci telefony komórkowe, dyżur całodobowy w hydroforni – telefony kontaktowe: 032 284 51 83, 505 898 073.
5. Hydranty na terenie Gminy poddawane były przeglądom i konserwacji ostatnio w listopadzie i grudniu br.:
 - a) w Sołectwie Ożarowice - przeglądu hydrantów dokonano ostatnio 30.11.2006 r. – przeglądem objęto 52 hydrantów, stwierdzono niesprawność 19:
 - hydranty ul. Tarnogórska 5,6,49,56,57,58, 59a, 60,
 - hydranty ul. Przysieki 1,4a,15,
 - hydrant ul. Boczna 3,
 - hydranty ul. Podłączna 14,42,48,
 - hydrant ul. Niwy 5,
 - hydrant ul. Topolowa 1,
 - hydrant ul. Sosnowa 2,

- hydrant ul. Dworcowa 1.

Kopia przedstawionej dokumentacji z przeglądu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

- b) w Sołectwie Zendek - przeglądu hydrantów dokonano ostatnio 30.11.2006 r. - przeglądem objęto 38 hydranty, stwierdzono niesprawność 14:
- hydranty ul. Główna 2,12,31c,52,99,199,215,237a,235,
 - hydrant ul. Jesionek 2,
 - hydranty ul. Straków 2,3,8,15.

Kopia przedstawionej dokumentacji z przeglądu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

- c) w Sołectwie Celiny - przeglądu hydrantów dokonano ostatnio w 28.11.2006 r. - przeglądem objęto 15 hydrantów, stwierdzono niesprawność 3:
- hydrant ul. Męczenników 12,
 - hydrant ul. Kamienna 2,
 - hydrant ul. Polna 16.

Kopia przedstawionej dokumentacji z przeglądu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

- d) w Sołectwie Pyrzowice - przeglądu hydrantów dokonano ostatnio 29.11.2006 r. - przeglądem objęto 26 hydrantów, stwierdzono niesprawność 7:
- hydranty ul. Wolności 17, 78,86,
 - hydrant ul. Nowowiejska 14,
 - hydrant ul. Krótka (przy hydroforni),
 - hydranty - ul. Kolejowa 9,29.

Kopia przedstawionej dokumentacji z przeglądu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

- e) w Sołectwie Tapkowice - przeglądu hydrantów dokonano ostatnio 29.11.2006 r. - przeglądem objęto 45 hydrantów, stwierdzono niesprawność 20:
- hydranty ul. Generała Maczka 24,
 - hydrant skrzyżowanie ul. Generała Maczka i Kopernika,
 - hydrant ul. Kopernika przy posesji Państwa Kałuza,
 - hydrant skrzyżowanie ul. Kopernika i ul. Zwycięstwa,
 - hydrant ul. Chrobrego 3, na granicy Gminy,
 - hydranty ul. Zgody 20, 23,
 - hydranty ul. Zwycięstwa 3,27,55,69,75,81,99, przed Restauracją FAKIR,
 - hydrant ul. Hanki Sawickiej 7,
 - hydrant ul. Kościelna 4,
 - hydrant ul. Stokrotek 1,
 - hydrant ul. Wesoła 2.

Kopia przedstawionej dokumentacji z przeglądu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

- f) w Sołectwie Ossy - przeglądu hydrantów dokonano ostatnio 01.12.2006 r. - przeglądem objęto 26 hydrantów, stwierdzono niesprawność 12:
- hydranty ul. Wyzwolenia 8,12,20,
 - hydrant ul. Kwiatowa 2,
 - hydranty ul. Mickiewicza 5,9,20,
 - hydranty ul. Leśna 6,10 i obok nr 41,
 - hydranty ul. Podgórna - pierwszy od początku ulicy i nr 10,

Kopia przedstawionej dokumentacji z przeglądu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

- g) na Sołectwa Niezdara - - przeglądu hydrantów dokonano ostatnio 01.12.2006 r. - przeglądem objęto 24 hydrantów, stwierdzono niesprawność 10:
- hydranty ul. Świerczewskiego 2,14,23,32,44,
 - hydrant skrzyżowanie ul. Świerczewskiego i ul. Kępna,

- hydrant ul. Bizja – leśniczanka,
- hydrant ul. Zawadzkiego 30,
- hydranty ul. Źródłana 25
- hydrant ul. Górna (przy stacji benzynowej)

Kopia przedstawionej dokumentacji z przeglądu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

6. Dla przeprowadzanych przeglądów hydrantów nie opracowano procedury, która określałaby zakres przeglądu, wyszczególnienie poszczególnych elementów hydrantu podlegających przeglądowi, jednolitą nomenklaturę opisującą stwierdzone usterki itp. W trakcie przeglądów dokonano sprawdzenia czy miejsca lokalizacji hydrantów są w sposób prawidłowy oznakowane – stwierdzono, że miejsca lokalizacji hydrantów w większości przypadków nie są oznakowane.
7. Zgodnie z uzyskanymi informacjami w ramach dokonywanych przeglądów hydrantów wykonuje się oględziny hydrantu i jego elementów, uruchomienie zaworów, przepłukania sieci, konserwację powłok lakierniczych, sprawdzenie zaślepek, sprawdzenie stanu obudowy zaworu.
8. W ramach przeglądów nie dokonuje się pomiaru ciśnienia na zaworze oraz wydajności wodnej.
9. ZGK nie prowadził własnej analizy rozmieszczenia hydrantów pod kątem gęstości istniejącej zabudowy, lokalizacji obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego.
10. ZGK jest w trakcie wykonywania inwentaryzacji rozmieszczenia hydrantów w formie graficznej (nanoszenia miejsc lokalizacji hydrantów na mapki poszczególnych Sołectw).

Na tym protokół zakończono

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.


Kopie protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Ożarowicach
42-625 Ożarowice, ul. Staszica 1

DYREKTOR

mgr Jarosław Puethowski

/ podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego /



/ podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego /

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czajła